

【製品試験成績書】

SM-1300016

제 품 명	T.P.C IR Camera	Model No.	TIC-724 W	검 사 자	양주희
		제작일자		검사일자	
제작부서	생산부	시 료 수	50 EA	Serial No.	
불량구분 CODE	1. 대분류 : 성능(A), 외관(B)		Manufacturing Company		
	2. 중분류 : 치명(0), 중(1), 경(2)		(주)시스매니아		
	3. 소분류 : 작업(0), 설계(1), 자재(2)				

【검사 항목 및 결과】

구 분			검사 및 결과		비 고
No.	항 목	기 준	일반검사	판 정	
1	Part Name	사양일치 확인	사양일치 확인	양 호	
2	Serial No.	제품일치 확인	제품일치 확인	양 호	
3	외 관	변형 및 청결도	변형 및 청결도	양 호	
4	구 조	결함 여부	결함 여부	양 호	
5	작동 상태	기능 이상 유무	기능 이상 유무	양 호	
6	입력 형태	콘넥터 처리	콘넥터 처리	양 호	
7	출력 형태	콘넥터 처리	콘넥터 처리	양 호	
8	제어 기능	각 장비별 제어기능	각 장비별 제어기능	양 호	
9	전원 공급	정격 전원 여부	정격 전원 여부	양 호	
10	소모 전력	정격 전원 여부	정격 전원 여부	양 호	

【종합 판 정】

Serial No.	불량 Code	불량명	불량 발생 원인	판 정
	없음	없음	없음	합 격
검사 기준	Model, 사양, 샘플			제출처
종합 의견	완성품 샘플 검사			
	사양검토 및 동작 이상 없음			

본사/공장 : 우)445-956 경기도 화성시 우정읍 버들로 685-1(화수리, 804-5) TEL)031-494-3501, FAX)031-495-3501

부산지점 : 우)626-740 경상남도 양산시 명곡로 321 양산대학교 창업보육센터 2307호(명곡동, 922-2) TEL)051-805-3501, FAX)055-381-3501



